



Biertap tafelmodel

Bier aansluiten:

- Koppeling met de hendel omhoog op het vat zetten en een kwartslag draaien. Als hij vast zit de hendel omlaag drukken.
- Hierna de stekker van de tap in het stopcontact doen.
- Na 15 min heeft u een koud biertje.

Bierfusten niet in de zon plaatsen. Bij warm weer de fusten koelen. Niet rollen met de fusten.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U